

СОГЛАСОВАНО
начальник управления образования
администрации Минераловодского
городского округа
Л.А. Безруких

« _____ » _____ 2016г.



УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ № 5
с.Прикумское
С.А. Зорина

« 2 » _____ июня 2016г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское
1.2. Адрес объекта Ставропольский край, Минераловодский район, с.Прикумское, ул.Ленина,10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4047.8 кв.м
- часть здания _____ этаж (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22096 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2016 г. капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с.Прикумское Минераловодского района, МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 57223 Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, с.Прикумское, ул.Ленина, 10
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация управления образования Минераловодского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Минеральные Воды, ул.Бибика, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: вместимость _____, пропускная способность _____ человек,

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на маршрутном такси № 106 до остановки «Школа»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - ступеньки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
---	---	------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждаются с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Паспорт доступности размещен на сайте МБОУ СОШ № 5 с. Прикумское

shkolaprikumskoe.ru
(наименование сайта,)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
---	---	------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п / п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждаются с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Паспорт доступности размещен на сайте МБОУ СОШ № 5 с. Прикумское
shkolaprikumskoe.ru
(наименование сайта,)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 2 » июня 2016г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от « 2 » июня 2016г.,
3. Решения Комиссии МБОУ СОШ №5 с. Прикумское от « 2 » июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ № 5
с.Прикумское
С.А. Зорина



« 2 » июня 2016г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское
1.2. Адрес объекта Ставропольский край, Минераловодский район, с.Прикумское, ул.Ленина,10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4047,8 кв.м
- часть здания _____ этаж (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22096 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта _____ - _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2016 г. капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с.Прикумское Минераловодского района, МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357223 Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, с.Прикумское, ул.Ленина,10
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация управления образования Минераловодского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Минеральные Воды, ул.Бибика, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: вместимость _____, пропускная способность _____ человек,
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на маршрутном такси № 106 до остановки «Школа»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать - ступеньки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается частично
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждаются с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение Паспорта доступности согласовано:

Зорина С.А. директор МБОУ СОШ № 5 с. Прикумское тел.: 73-1-47

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ № 5
с. Прикумское
С.А. Зорина



« 2 » июня 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Минераловодский городской
округ

« 2 » июня 2016 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ № 5 с. Прикумское
1.2. Адрес объекта Ставропольский край, Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Ленина, 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4047,8 кв.м
- часть здания этаж (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22096 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2016 г. капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с. Прикумское Минераловодского района, МБОУ СОШ № 5 с. Прикумское
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357223 Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Ленина, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на маршрутном такси № 106, до остановки «Школа»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - ступеньки)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	Ситуационный план	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1, 8, 58	8-9, 16-17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, О, У)	3, 11, 18, 63, 55, 23, 24, 64, 86, 87, 73, 79, 111, 104, 112, 123, 120, 127, 133	10-15, 18-23
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, О, У)	4-7, 59- 62, 41, 93	28-35,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С)	13, 52, 53	24-27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	18, 19, 36 - 38
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		3, 4, 5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждаются с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____
(согласование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ - _____;

4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____
нет _____

4.7. Паспорт доступности размещен на сайте МБОУ СОШ № 5 с. Прикумское

shkolaprikumskoe.ru
(наименование сайта,)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>6</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ СОШ №5 с. Прикумское на 20 л.

Позажные планы, паспорт БТИ план эвакуации на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заместитель директора по УР Шляхова Г.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

<u>заместитель директора по УР</u>	<u>Витухина Г.А.</u>	<u>(Подпись)</u>
	(Должность, Ф.И.О.)	
<u>педагог-психолог</u>	<u>Топольскова Т.Ю.</u>	<u>(Подпись)</u>
	(Должность, Ф.И.О.)	
<u>социальный педагог</u>	<u>Ахмедова Н.А.</u>	<u>(Подпись)</u>
	(Должность, Ф.И.О.)	
<u>учитель, рук. МО начальной школы</u>	<u>Белимова С.М.</u>	<u>(Подпись)</u>
	(Должность, Ф.И.О.)	
<u>председатель общественного совета</u>	<u>Мартыненко А.П.</u>	<u>(Подпись)</u>
	(Должность, Ф.И.О.)	

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от "2" июня 2016 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское, Ставропольский край, Минераловодский район,с.Прикумское, ул. Ленина,10

2. Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	5, 6, 7,	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию здания Есть ступенька перед входом	С К, О	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе в здание	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	1	Нарушений нет	К, О, С, Г	-	-
1.3	Лестница (внутренняя)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (внутренний)	Есть	-	6, 7	-	К,О,С	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют гигиенические сертификаты и материалы	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	1	25	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
 - ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Текущий ремонт.

Приложение 2
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от " 2 " июня 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское.

Ставропольский край. Минераловодский район, с.Прикумское, ул.Ленина. 10

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
Пандус (наружный)	Есть	-	6, 7	-	К, О	-	-
Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	6	Присутствует ступенька	К, О, С	-	-
Дверь (входная)	Есть	-	8	Нет доводчиков к двери Не соответствуют размеры проема входной двери Отсутствует кнопка вызова сотрудника Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе в здание	К, О, С, Г	Установить доводчики к двери Изменение размера проема входной двери невозможно без перепланировки Установить кнопку вызова сотрудника Установить предупреждающую тактильную разметку при входе в здание	Текущий ремонт ТРН Организация альтернативной формы обслуживания Текущий ремонт

Тамбур	Есть	1	9	Недостаточный размер площади для размещения коляски	К	-	ТРН Организация альтернативной формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички, тактильные ручки, отсутствие кнопки вызова	К, О, С	Установить информационные таблички, тактильные ручки на входе, кнопку вызова	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1	6-9	Установить информационные таблички, тактильные ручки на входе, кнопку вызова, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение в ВСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Текущий ремонт.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское, Ставропольский край, Минераловодский район,

с.Прикумское, ул. Ленина.10

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-маршрутного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, паллерс, балконы)	Есть	3, 18, 11, 63 55, 23, 24, 73,79, 86, 87,111, 104, 123, 120, 127, 133.	10, 12-15, 21-23	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С.	Установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	Есть	64, 112	11, 19, 20	<p>Не оборудована подъемниками</p> <p>Не соответствует ширина марша меньше, чем 1,35 = 1,10</p> <p>отсутствуют поручни на высоте 0,7 и 0,9 метров с двух сторон</p> <p>отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша</p> <p>отсутствуют предупреждающие тактильные полосы об окончании перил</p>	К, О, С	<p>Установить невозможно</p> <p>Расширить невозможно</p> <p>Установить невозможно</p> <p>Нанести контрастные полосы на ступеньки марша</p> <p>Установить невозможно</p>	ТРН
Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-

Дверь	Нет	-	-	-	-	-	-
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	1, 8, 58	8, 9, 16, 17	Не соответствует ширина марша меньше, чем 1,35 = 1,10 (ступеньки)	К	Невозможно изменить	ТРН Организация альтернативной формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проёмами	К, О, С, Г	Установить предупредительную информацию о препятствиях, установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проёмами	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, С, Г)	3, 18, 11, 63 55, 23, 24, 73,79, 86, 87,111, 104, 123, 120, 127, 133, 64, 112, 1, 8, 58	8-23	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение «ТСР»; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Текущий ремонт.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское, Ставропольский край, Минераловодский район,****с.Прикумское, ул. Ленина, 10**

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4-7, 59-62, 122	28, 29, 35	Пороги в дверных проёмах, не соответствие ширины дверного проёма	К, О, С	Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Инд. решение с помощью ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	41, 93	30-34	Пороги в дверных проёмах, не соответствие ширины дверного проёма	К, О, С	Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Инд. решение с помощью ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинка индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зданию				Отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие обозначения помещений с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (К, О, С, Г)	4-7, 59-62, 122, 41, 93	28-35	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от " 2 " июня 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское, Ставропольский край, Минераловодский район,
с.Прикумское, ул. Ленина,10

Наименование объекта, адрес

Наименование структурно-функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	Есть	13, 52, 53	24-27	Порог выше нормы Ширина дверных проёмов не соответствует норме Отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двусторонней связью с диспетчерским пунктом	К, О, С, Г	Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания Установить	Индивидуальное решение с помощью ТСР

					или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.		крючки и кнопку вызова	
52	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
53	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		13, 52, 53	24-27	Отсутствуют информационные таблички о помещении, Розетки и выключатели расположены на высоте 1,8м. Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	Установить информационные таблички о помещении с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)	13,52,53	24-27	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение по ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Текущий ремонт.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ № 5 с.Прикумское, Ставропольский край, Минераловодский район,
с.Прикумское, ул. Ленина,10
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	18-19	Указатель направления движения к эвакуационному выходу. Отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения Информация, расположенная на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	Приобрести электронное табло Установить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованию	Инд. решение с помощью ТСР Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	Пожарная сигнализация Нет звонка для вызова дежурного	С, Г, О, К	Установить	Инд. решение с помощью ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С	Установить	Инд. решение с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДП -В	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Инд. решение с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г, К, С, О)	-	-	Инд. решение с помощью ТСР Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте. Текущий ремонт.